Tutorial Cara Instalasi Produk SUMATO SM-40 Digantung

Sumato adalah Alat Pemadam Api Cerdas yang bekerja secara Otomatis tanpa tenaga manusia dan memadamkan api secara Cepat dalam waktu 5 detik, api sudah mati total. Adapun Spesifikasi Sumato tipe SM-40 adalah sebagai berikut:

Kapasitas : 4 Liter Luas Pemadaman : 7 m² Masa Pakai : 3 Tahun

Suhu Penyimpanan : $-10^{\circ} \text{ C} \sim 55^{\circ} \text{ C}$

Komposisi : Fluorocarbon Surfactant dan Air

Pemasangan produk Sumato tipe SM-40 dengan cara digantung (untuk penggunaan pada area gudang, genset, travo, mesin produksi) harus dilakukan dengan baik dan benar agar bekerja secara maksimal dan berikut langkah – langkah cara instalasi produk Sumato tipe SM-40 :

1) Siapkan perlengkapan dan peralatan seperti : Tang Potong, Tang Press Skun, Obeng Kabel Sling 1,5 mm, Skun ukuran 16/10, Mur, Baut dan Ring)




2) Masukan kabel sling pada setiap lubang yang ada pada produk Sumato SM-40



3) Samakan ukuran panjang kabel sling kurang lebih 70 cm



4) Potong kabel sling yang telah di ukur dengan menggunakan tang potong



5) Masukan skun pada semua potongan kabel sling pada lubang di produk Sumato SM-40



6) Kencangkan skun dengan menggunakan tang press skun



7) Pastikan skun yang sudah terpasang dengan baik dan benar




8) Pasangkan skun yang baru dengan skun yang sudah terpasang pada kabel sling (dengan menggunakan mur, baut dan ring) dan arahkan skun ke atas



9) Tampilan skun yang telah terpasang




10) Potong kabel sling untuk pemasangan digantung dengan jarak minimal 1 meter atau sesuai dengan penempatan



11) Pasang kabel sling yang sudah terpotong ke skun dan kencangkan skun dengan menggunakan tang press skun



12) Pastikan kembali baut sudah terpasang dengan kencang



13) Lepaskan sumbu detektor lidah api dari stiker segel agar berfungsi sebagai detektor api dengan maksimal



14) Arahkan sumbu detektor lidah api produk Sumato Sm-40 ke bawah



Tutorial Cara Instalasi Produk SUMATO SM-40 sebagai Apar

Sumato adalah Alat Pemadam Api Cerdas yang bekerja secara Otomatis tanpa tenaga manusia dan memadamkan api secara Cepat dalam waktu 5 detik, api sudah mati total. Spesifikasi produk Sumato tipe SM-40 adalah sebagai berikut:


Kapasitas : 4 Liter Luas Pemadaman : 7 m² Masa Pakai : 3 Tahun

Suhu Penyimpanan : $-10^{\circ} \text{ C} \sim 55^{\circ} \text{ C}$


Komposisi : Fluorocarbon Surfactant dan Air

Pemasangan produk Sumato tipe SM-40 sebagai Apar harus dilakukan dengan baik dan benar agar bekerja secara maksimal dan berikut langkah – langkah cara instalasi produk Sumato tipe SM-40 :

1) Siapkan bracket produk Sumato SM-40 dan tandai lubang pada lokasi yang akan dipasang produk Sumato SM-40



2) Pertebal kembali tanda lubang bracket produk Sumato SM-40



3) Lubangi lokasi pemasangan (menggunakan alat Bor)



4) Pasang bracket produk Sumato SM-40 dengan menggunakan baut dan ring yang ada dalam kemasanan produk Sumato SM-40



5) Kencangkan baut dengan menggunakan obeng



6) Pasang produk Sumato SM-40 pada bracket yang telah terpasang



7) Tampilan produk Sumato SM-40 setelah terpasang dengan benar yang berfungsi sebagai Apar (Alat Pemadam Api Ringan)

